

Årstal

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
--	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

2020	Digesikring / vedlig	Digesikring / Vedlig	Trådhegn	Oprydning diget	Cykelsti ny belægning	Topskære / Fjorddige	Digesikring Bogø	Sprøjte / Handermelle	Græsslåning	Trapper	Trævækst bagdige	Renovering hems / vedlig
	Digesikring / vedlig	Digesikring / Vedlig	Oprydning Havnen	Opretning vinterskader	Cykelsti ny belægning	Topskære / Fjorddige	Jordarbejde Handermelle	Malerarbejde diget	Græsslåning	Topskære / fjorddige	Sluselemme stikdige	Renovering hems / vedlig
	Digesikring / vedlig	Hegn / skel bagdige	Sten/rævegrav i bagdige	Sprøjte / invasive arter	Cykelsti ny belægning	Digesikring Bogø	Jordarbejde Handermelle	Malerarbejde diget	Græsslåning	Topskære / fjorddige	Stibor 6,2	Renovering hems / vedlig
	Hegn Domicil	Hegn / skel bagdige	Bomme	Topskære / fjorddige	Invasive arter diget	Digesikring Bogø	Jordarbejde Handermelle	Invasive arter	Trapper	Trævækst bagdige	Stibor 6,2	Male gang domicil

